

## **PROCEDIMENTI PER LA VALUTAZIONE STATO AMIANTO ED ANNESSI (PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI – SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022)**

Alla fine di novembre 2018, sono stati completati gli avvisi di procedimento amministrativo (finalizzati alla richiesta di redazione della “Valutazione dello stato di conservazione delle coperture in amianto”) sui 133 siti come definiti ufficialmente nel Censimento dell'Amianto approvato con DGC n. 5 del 23/01/2014.

Proseguono le azioni da parte dell'Ufficio Tecnico (Servizio Ambiente) soprattutto finalizzate al monitoraggio degli interventi richiesti dalle ordinanze del Sindaco relativamente sia alla bonifica dell'amianto dalle coperture sia al controllo dello stato dell'amianto dopo 3 anni.

Sui 133 siti di cui al Censimento 2014, ci sono 75 siti per i quali sono state fatte Ordinanze sindacali.

(in questo numero non sono conteggiate le ordinanze multiple per un singolo sito (2 o più proprietari diversi, ovvero 2 o più ordinanze del Sindaco) o le proroghe temporali alle ordinanze (sempre emesse dal Sindaco) conteggiate come unica ordinanza per un singolo sito e le 4 ordinanze di proroga o diffida emesse dal Sindaco relative a procedimenti precedenti al 2014. Il numero non comprende le ordinanze su siti extra Censimento)

Si specifica che per i siti più piccoli, spesso in territorio agricolo, l'azione del Comune si è tradotta spesso in un impegno scritto da parte dei proprietari ed effettuare direttamente la bonifica entro pochi mesi.

Proseguono i procedimenti relativi a siti extra-Censimento, esclusivamente a seguito di segnalazioni puntuali di cittadini. I siti extra-Censimento sinora considerati sono 31, che portano il totale dei siti con amianto nel territorio comunale di Casalgrande, a 164.

Le procedure, le criticità e le tempistiche sono le stesse già descritte nei precedenti report; di seguito si provvede ad aggiornare lo stato di avanzamento dei vari procedimenti, compresi quelli precedenti al mese di Settembre 2014.

<b>n° siti del Censimento</b>	<b>133</b>
<b>n° totale di siti <u>interamente</u> bonificati dall'amianto</b> (con rimozione o sovracopertura)	<b>101 *</b>
<b>n° totale di siti con verificata assenza di amianto</b>	<b>11</b>
<b>n° totale di siti con incapsulamento</b> (doppio strato di vernice apposita)	<b>3</b>
<b>n° siti con ordinanze di bonifica vigenti</b>	<b>11</b>
<b>n° totale di siti con Ordinanze di controllo entro 3 anni, su amianto in discrete condizioni</b>	<b>7 **</b>

**Tabella sintetica relativa ai 133 siti del Censimento amianto**

\* non comprende i siti sui quali è stato solo parzialmente bonificato l'amianto (con rimozione o sovracopertura), e dove rimangono porzioni con amianto in discrete condizioni da ri-controllare e valutare ciclicamente ogni 3 anni

\*\* alcune di queste ordinanze sono in realtà, ordinanze di controllo (entro 3 anni successivi) su una parte dell'immobile e di bonifica sulla restante (quest'ultima sulla parte con amianto giudicato scadente)

<b>superficie totale dei 133 siti mappati dal Censimento ufficiale 2014</b>	<b>211299</b>
<b>superficie appurata SENZA amianto di cui al Censimento (già prima dei procedimenti amm.)</b>	<b>17839</b>
<b>superficie totale dei siti con amianto</b>	<b>193460</b>
<b>superficie amianto rimosso o confinato sinora</b>	<b>158985</b>
<b>superficie amianto incapsulato sinora</b>	<b>3080</b>

**Tabella riepilogativa delle superfici, in metri quadrati, relative ai 133 siti del Censimento 2014**

\* corrispondenti a circa 2.782 tonnellate di amianto

N.B. Si evidenzia che sommando i procedimenti amministrativi relativi anche ai siti extra-Censimento, i numeri e le superfici aumentano, cosicché ad esempio il n° totale di siti mappati sinora (133 siti Censimento + siti extra Censimento) diventa 164, i siti interamente bonificati risultano 126, la superficie di amianto bonificato aumenta di ulteriori 11.000 mq ecc.

**Azioni ulteriori rispetto agli avvii di procedimento ed alle emissioni di ordinanze**

Per tutti i siti bonificati sinora, sono state richieste ed ottenute le documentazioni di corretto smaltimento (formulario rifiuti) o incapsulamento o sovracopertura (in base alla tipologia).

Un'ulteriore azione messa in campo nell'ambito dei "procedimenti dell'amianto", è rappresentata dal monitoraggio sull'effettiva attuazione delle ordinanze di bonifica da parte dei soggetti interessati, con scadenze variabili, partire da fine 2014. Tramite numerosi incontri tra Sindaco e proprietà, e successivi specifici atti amministrativi (proroghe indifferibili o diffide) si è potuto sollecitare ed ottenere, dai soggetti in questione, la bonifica effettiva delle aree, che era stata da loro rimandata per motivazioni economiche, o sottoscrivere in maniera non più prorogabile la tempistica per la bonifica.

Si evidenzia che in taluni casi, soprattutto per piccoli siti (da alcune decine a poche centinaia di mq) i proprietari degli stessi siti per i quali è stata emessa Ordinanza di controllo dello stato dell'amianto entro 3 anni, hanno provveduto autonomamente alla bonifica della copertura, senza attendere ulteriori successivi controlli ed annesso valutazioni dello stato della copertura.

Casalgrande, Li 11/01/2023

Il Tecnico Istruttore e  
Responsabile del Procedimento  
(*Geol. Andrea Chierici*)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE SETTORE  
"Pianificazione Territoriale"  
*Arch. Giuliano Barbieri*

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)